

Hako Sweepmaster B500

Hako
Clean ahead



Koneen käyttöönotto

1. Irrota latausjohto seinästä ja laita se lokeroonsa **1**.
2. Kytke koneeseen virta napista **2**.
3. Laske sivuharja tarvittaessa alas vivusta **3** tai sammuta sivuharjan virta napista **4**.
4. Vedä käynnistyskahva **5** työntökahvaa vasten. Harja(t) käynnistyvät.



Käytön jälkeen

- Puhdista suodatin liikuttamalla ravistuslaitteen vipua **6** useita kertoja vasemmalta oikealle. Mikäli suodatin on erittäin likainen, irrota suodattimen teline avaamalla siipimutterit **7** ja puhdista suodatin pudottamalla se muutaman kerran tasaisesti lattialle likainen puoli alaspäin.
- Tyhjennä roskasäiliö **8** avaamalla lukitus nostamalla vipua **9** ylös ja vetämällä säiliö ulos.
- Kytke kone lataukseen



Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin.
Tutustu niihin huolella!

